

Erledigt

AsRock X99m (i7 5820K, RX 570) HS Installation

Beitrag von „FelixTalksTech“ vom 15. September 2018, 19:17

Habe mich gerade an ein paar Tipps erinnert 😊

Alles unnötige rausziehen (USB Zeugs, Festplatte usw.) hat dann mein Problem behoben

Kein
Kommentar



Es funktionieren allerdings nur meine USB 3.0 Ports und die 2.0er sind deaktiviert. Aber sonst läuft's.

Auch kann ich den Verbose Modus nicht deaktivieren und wenn ich es versuche restarted er automatisch... Ich hab gesehen dass es da nen Kext zu gibt ist das richtig?