

Erledigt

[Bau-Tagebuch] MBX MKII Limited Edition - 055

Beitrag von „kuckkuck“ vom 16. September 2018, 18:50

[Zitat von CrazyCreator](#)

Dein Wunsch ist mir Befehl. Hier die notwendigen Dateien

IOReg kann ich mir am Handy nicht anschauen, dafür aber die DSDT. In der DSDT ist der Port lediglich definiert:

Code

1. Device (HS09)
2. {
3. Name (_ADR, 0x09) // _ADR: Address
4. }

Da muss in irgendeiner OEM SSDT noch weiteres beschrieben sein. Kannst du vielleicht mal deine SSDTs alle nach HS09 (oder iwelchen USB Ports) durchsuchen und mir die passenden SSDTs als DSL schicken?

Muss der Hub-Port unter macOS denn aktiviert sein? Sonst könnte man die USB Port Capabilities im ACPI einfach so anpassen, dass der Port von Beginn an keine Rolle spielt...