

Erledigt

iMAC Late 2009 intel i5 - Kernel Panic nach 5-10 Min Nutzung

Beitrag von „Si Vis Pacem“ vom 17. September 2018, 19:55

Lad dir mal Mac Fan Control runter und setze die Temperatursteuerung aggressiver.

Habe schon einige 2009 reaktiviert. Werden gerne zu heiss, da die Lüftersteuerung zu sehr auf silent ausgelegt ist. Und meist verabschiedet sich dann die Grafikkarte. Lötstellen verlieren den Kontakt.

Und der i5 läuft generell heisser als der i7.