

Erledigt

Kein Sleep mehr, auf ein neues ...

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 24. September 2018, 11:43

Besten Dank für die Rückmeldung. Das ist allerdings seltsam, denn HS11 und HS12 sind als intern konfiguriert:

▼ HS11	Dictionary	↕ 2 items
UsbConnector	Number	↕ 255
port	Data	↕ <0b000000>
▼ HS12	Dictionary	↕ 2 items
UsbConnector	Number	↕ 255
port	Data	↕ <0c000000>

Welche device-id hat der Controller im Original und wie wird das mit mit XHCI-300-series-injector.kext umgebogen? Ich bin jetzt von 0xa2af8086 ausgegangen, XHCI-300-series-injector sollte eigentlich nicht nötig sein.