

**Erledigt**

## **Nach Mojave Update, kein funktionierender Speed Step**

**Beitrag von „Obst-Terminator“ vom 27. September 2018, 14:52**

Ja mit HS hat das Speed Stepping funktioniert. [@anonymous writer](#) hat mir damals empfohlen manuell die Werte meiner CPU in den Reiter CPU meiner config.plist einzustellen, zusätzlich mit dem Haken bei HWPEnable. Das hatte auch hervorragend funktioniert. Mit den selben Einstellungen unter Mojave wollte der gute aber nicht mehr über die 800 MHz hinaus takten.