

**Erledigt**

## **7700K HD630 Dual Link - Zweiter Monitor wird nicht erkannt**

**Beitrag von „barrrrt“ vom 4. Oktober 2018, 00:31**

Ich habe jetzt noch einmal einiges probiert... KextToPatch Einträge sind mit der Whatevergreen und Lilo glaube ich unnötig? Hatte alle Kexte mal aktiviert und auch mal deaktiviert... Beide Monitore waren sowohl mit, als auch ohne KextToPatch Einträge funktionsfähig (jeweils eingeschränkt, siehe Video).


Was mir zusätzlich aufgefallen ist: Mit SMBIOS 18,3 (was ich standardmäßig mit meiner Nvidia Karte nutze) wird die IGPU überhaupt nicht richtig erkannt.

Wenn ich SMBIOS 18,1 nutze, funktioniert die interne Grafikkarte erst... Sobald der zweite Bildschirm angesteuert wird, kommen aber die extremen Bildfehler (nochmal Hinweis auf das Video).

[https://www.youtube.com/watch?v=QQ2ejfNTi\\_c](https://www.youtube.com/watch?v=QQ2ejfNTi_c)

Wie gesagt, bei den KexttoPatch Einträgen habe ich derzeit fast alles deaktiviert, hatte aber die KBL Einträge alle durchprobiert. Auch AppleAPIC wurde von mir noch einmal testweise aktiviert, macht aber auch keinen Unterschied.

Der zweite Bildschirm ist nun zwar in Funktion, allerdings kann man den so leider überhaupt nicht verwenden 😊



PS: Wenn nur ein Bildschirm angeschlossen ist, läuft alles einwandfrei. Keine Probleme. Keine Bildfehler.