

Erledigt

Hackintosh Core i3 mit Intel HD2000 Grafik

Beitrag von „mustinet1900“ vom 13. Januar 2013, 13:02

Also in der Anleitung wird der Platz als PCI bezeichnet.
Ich glaube für Grakas braucht man Pci Express soweit ich weiss.

Hatte es gestern geschafft Snow Leo zu installieren. Hatte mir einen Boot Stick erstellt.
Erst mit Iboot gebootet dann mit dem Stick installiert.
Aber nach Multibeast kommt beim Starten ein Kernel Panic.

Werde deshalb erstmal Ubuntu drauf hauen und später vielleicht den Cpu Wechseln und es mit Hackintosh wieder probieren.

Wollte auch vielleicht das Gehäuse wechseln auf ein Mini Box M350 mit Pico Psu.

Hab jetzt ein Codegen Mx 31. Netzteil ist mir zu laut und es hat leider keine 2.5 Plattenhalterung. Sieht irgendwie komisch aus im 3,5 Bereich.
Hatte es günstig bekommen und deshalb gekauft gehabt.