

Erledigt

[Bau-Tagebuch] MBX MKII Limited Edition - 055

Beitrag von „Mork vom Ork“ vom 7. Oktober 2018, 19:06

[crazycreator](#)

Das selbe hatte ich bereits ebenfalls mit einem Corsair 860i Netzteil. Ich musste dann jedesmal den Resetbutton am Netzteil drücken, um das Netzteil wieder zu einem sauberen Start zu verhelfen. Netzteil ging, wenn es dann mal sauber gestartet ist, auch immer mal wieder einfach so mitten im Betrieb aus.

Letztlich habe ich es dann, da noch Garantie drauf, zurückgeschickt und gegen ein neues ausgetauscht. Seit dem habe ich dieses Problem nicht mehr.