

Erledigt

Nach Webtreiber Installation nach Neustart bootet schwarz

Beitrag von „al6042“ vom 9. Oktober 2018, 21:37

Das verzweifeln wird dich nicht weiterbringen...

Das bedeutet wahrscheinlich, dass du mit der internen Defaults arbeitest und somit die gleiche Seriennummer nutzt, wie alle anderen User eines Z77X-UD3H, welche genau das gleiche OZM-Rom einsetzen...

Warum hast du die Defaults.plist entfernt?

Hast du die Datei zufällig noch in einem anderen Ordner liegen?

Kannst du bitte mal per [Ozmosis Toolbox](#) die aktuellen Werte auslesen und sie in eine Datei auf deinen Desktop extrahieren?

Danach bitte hier als [Dateianhang](#) hochladen.