

Erledigt

Intel 7,8,9 Chipsatz - Sleep geht nicht (inklusive Lösung)

Beitrag von „kuckkuck“ vom 19. Oktober 2018, 10:32

Andersrum, auf EHC2 matchen Apples Port Injectoren, weshalb der ConnectorType des Ports immer nur dem Connector entsprechen wird, den das gewählte SMBios an diesem Port haben will. Um den ConnectorType der DSDT zu injecten, muss erstmal der Apple Port Injector durch einen Rename deaktiviert werden 😊