


**Erledigt**

# Loop-Fehler mit USB von Hackintosh installieren. Wie das zu beheben?

Beitrag von „ignn“ vom 22. Oktober 2018, 11:31

Hallo!

Wenn ich versuche, Mac OS x Mojave zu installieren, bekomme ich loop-Fehler USB:



## Meine hardware:

Gerät: Acer Z4640G

CPU: i3-6100

GPU: Intel HD530

## /kexts/other:

Nur fakeSMC

## Meine Konfiguration:

<https://pastebin.com/9skEBYNR>

Wie behebe ich dieses problem? Danke Voraus

P.S.

Entschuldigung für mein Deutsch. Ich benutze einen Übersetzer(