

Erledigt

Sapphire

Nitro+

Vega

64

ohne

Grafikbeschleunigung

Beitrag von „al6042“ vom 27. Oktober 2018, 15:27

Ich muss sagen, dass ich mit Ozmosis schon ewig nicht mehr gespielt habe.

Hast du nach kopieren der Defaults.plist auch einen NVRAM-Reset per WinLogo+Alt+P+R Tastenkombi während dem Start-Vorgang, bzw. aus dem BIOS heraus gemacht?

Ansonsten wird die Defaults.plist nicht eingelesen und somit auch nicht genutzt.

Zudem solltest du beim Testen von Clover darauf achten, dass beim Booten die Ozmosis-Geschichte durch mehrfaches drücken der Esc-Taste unterbunden wird.

Ansonsten bleibt Ozm im Hintergrund aktiv und beeinflusst ggf. das Ergebnis.