

Erledigt

Asus X299 TUF Mark 2

Beitrag von „Schwarzkopf“ vom 31. Oktober 2018, 12:24

hab im bios Thunderbolt aktiviert

taucht im System Bericht auf nur sagt der Treiber fehlt

was ist mit SSDT könntest du mir eine erstellen oder mir erklären wie ich das mache mit Thunderbolt und SSDT