

Anleitung: USB 3.0 Mojave / (High-) Sierra / El Capitan für jedermann (zukunftsicher für Updates & komplett gepatcht)

Beitrag von „INTOIT“ vom 2. November 2018, 18:22

Habe Lösung gefunden: XHCI Mode muss auf Enabled stehen, Auto geht nicht bei mir!

Der Bootflag für mein System schaut jetzt so aus:

`uia_exclude=HS01;HS02;HS03;HS04;HP21;HP22;HP11;HP12;HP13;HP14;HP17;HP18;HP27;HP28;USR1;USR2`

Die HP Bezeichnungen sind in der Anleitung nicht drin, meine USB2 Anschlüsse liegen aber da.
Ist das problematisch

oder eine Eigenart meines Systems?

AJA sagt jedenfalls bei USB3 36Write und 126Read und bei USB2 16Write und 31Read.