

Erledigt

AMD RX560 erkennt nur einen Bildschirm

Beitrag von „DerJKM“ vom 4. November 2018, 18:06

Ok, dann sollte es definitiv nicht am Framebuffer liegen. iMac 15.1 sollte auch unproblematisch sein.

Hast du denn in den anderen Slots irgendwas drin? Ich mein, da müssten ja noch zwei zusätzliche Karten kommen, bevor es Probleme gibt, wenn die GPU im x16er steckt.