

Erledigt

AMD RX560 erkennt nur einen Bildschirm

Beitrag von „DerJKM“ vom 4. November 2018, 19:56

Tatsache, man sieht aber im ersten Bild dass zu den Kontakten im linken Bereich keine Leiterbahnen zu den Kontakten gehen. Technisch wird es gewollt sein dass sie nur mit x8 läuft. Bei einer Karte dieser Leistungsklasse wird man es nicht merken denke ich.

Zum dritten Monitor fällt mir jetzt ad hoc nichts ein. Hatte mit meinen Sapphires Glück, die laufen beide. Ich nehme iMac 14.2, hatte vor längerer Zeit mal einen Test gemacht wo iMac 18.X Probleme gemacht hat (da ging dann auch nur 1 Monitor), aber 15.1 ging.