

Erledigt

High Sierra auf GA-H61MA-D2V mit OZM

Beitrag von „harling“ vom 7. November 2018, 22:37

Sodala, nun hab ich meine defaults.plist mit Ozmosis Konfigurator erzeugt (jetzt hab ich langsam auch das Wiki verstanden, danke) und habe das NVRAM geflasht glaube ich - es hat im Bios rot gelb grün gemacht.

Seltsamerweise habe ich den Verdacht, dass er alle Einstellungen wieder vergessen hat, kann das sein? Auch kommt immer noch die Ozmosis GUI, obwohl ich false als Wert in der plist drin habe.

Kann ich denn irgendwie überprüfen, ob ich jetzt meine individuelle Seriennummer etc. habe?