

Erledigt

[Sammelthread] macOS Mojave 10.14 Developer Beta - Erfahrungen

Beitrag von „scarface0619“ vom 9. November 2018, 12:42

Kurz zum Thema PCIE Lanes... ist falsch auch bei Z77 Boards läuft die Grafikkarte weiter mit 16 Lanes wenn weitere Karten dazu kommen wie eine WLAN Karte. Hier ist es nur wichtig wie man die Karte steckt, Bsp. für ein Z77 Extreme 6 :

2 x PCI Express 3.0 x16 slots (PCIE2/PCIE4: single at x16 (PCIE2) / x8 (PCIE4) or dual at x8/x8 mode)

- 1 x PCI Express 2.0 x16 slot (PCIE5: x4 mode)
- 1 x PCI Express 2.0 x1 slot
- 1 x mini-PCI Express slot
- 2 x PCI slots

Update : USB Patch würde mich auch interessieren 😄