

In Arbeit

[Bau-Tagebuch] Goodbye Apple // Zurück zu den Wurzeln

Beitrag von „Crimson“ vom 12. November 2018, 09:28

Die Variante habe ich noch nicht ausprobiert... beim FBpatcher steht ja unter der Liste der USB Ports, dass HS Ports, die über USB 3.0 Ports eingebunden sind als USB 3.0 deklariert werden müssen. Hatte daher bisher nur USB 3.0 und USB 2.0 ausprobiert.