

Erledigt

Dell 7350 DSDT.aml Problem

Beitrag von „grt“ vom 15. November 2018, 12:43

büddeschöön.... errors futsch.

und zum verständnis:

Code

1. Method (_PRW, 0, NotSerialized) // _PRW: Power Resources for Wake
2. {
3. Return (GPRW)
4. 0x09
5. 0x04
6. }

alle errors bezogen sich auf integers (ganzzahlen) die nach einem return-statement auftauchen - return ... heisst aber quasi "hier ist die anweisung zuende...", so dass code, der noch innerhalb der klammern, also im anweisungsblock, aber nach einem return steht, gar nicht ausgeführt werden kann.

wenn du die beiden zeilen 0x09 und 0x04 löschst oder auskommentierst, ist der error weg.

den BOD3 hab ich auch gleich mal mit umbenannt zu HDAU