

Erledigt

macOS Mojave - Probleme nach dem Standby-Modus

Beitrag von „Gimli the dwarf“ vom 19. November 2018, 16:15

Hallo, zusammen

Ich habe vor kurzem meinen ersten Hackintosh zum laufen gebracht und war erstaunt, wie gut all dies funktionierte. Ich hatte zwar einige Anlaufschwierigkeiten, was glaube ich ja normal ist, aber nach einer Weile lief doch alles sehr gut und auch viel stabiler als ich vorher gedacht hätte. Neben den zuerst nicht laufenden USB 3.0 Schnittstellen (Dieses Problem konnte ich danke der hervorragenden Anleitung auf diesem Forum lösen, vielen Dank dafür!!) habe ich bisher einzig mit dem Standby-Modus Probleme. Ich habe zu dem Problem, wie es bei mir auftritt, bisher keine passende Beschreibungen bzw. keine bereits laufenden Foren-Beiträge gefunden, falls es diese jedoch schon gibt, entschuldige ich mich dieses Thema in einem neuen Beitrag erneut angerissen zu haben. Aber zu meinem Problem... Wenn mein Hackintosh für längere Zeit unberührt bleibt, schaltet sich nicht nur der Monitor aus, sondern sozusagen der gesamte PC/Hackintosh. In diesem Zustand leuchtet nichts an dem PC, Tastatur, oder Maus, mit Ausnahme des Powerbuttons direkt am Gehäuse. Diese Lampe, die während des normalen Betriebes durchgehend leuchtet, pulsiert dann, woran der Standby-Modus zu erkennen ist. Soweit so gut, doch nun tritt der Fehler auf. Normalerweise sollte bei einer Bewegung der PC aus dem Standby-Modus erwachen und normal weiterarbeiten. Mein Hackintosh erwacht auch wieder aus dem Standby-Modus (Lüfter drehen wieder, Lampen beginnen regulär zu leuchten, wie auch Tastatur und Maus etc.), jedoch bekomme ich entweder kein Signal auf den Bildschirm, oder aber ich bekomme einen knalligen Green-Screen zu sehen. Ein einziges mal ist es mir gelungen durch wildes Esc drücken die Mojave Oberfläche wiederzusehen, allerdings war dann die Maus viel zu groß und zudem konnte man sowohl mit Maus, als auch mit Tastatur nicht bedienen.

Mein System besteht aktuell aus:

- Asus Maximus X Hero
- i7 8700K
- 16GB Corsair Vengeance 3200 MHz RAM
- (- be quiet! silent loop 360 (Kühlung sollte nicht wichtig sein, oder?))
- (- be quiet! Dark Base 700 ("))

(- NVIDIA GTX 960 (Deaktiviert, aber verbaut... Ich bin noch stark am überlegen, welche Karte sich lohnt...))

Wie bereits gesagt habe ich keine Beiträge zu einem Problem mit dem Standby-Modus mit derartigen Umständen gefunden. Es würde mich freuen, wenn ihr mir helfen könntet.

Grüße,

Gimli

PS: Das ist mein erster Hackintosh und ich habe dementsprechend noch wenig Erfahrung mit diesem Thema. Erwartet also viel Erklärungsbedarf 😊