

Erledigt

Probleme nach Installation von High Sierra 10.13.6

Beitrag von „al6042“ vom 20. November 2018, 22:55

Es gibt keinen Grund, dass das GA-H110M-H nicht auch mit einer AMD Grafikkarte laufen sollte.

[Flori85](#)

Damit die gut in der Kiste arbeitet, solltest du nach dem Einbau in Clover das SMBIOS wieder auf den iMac18,3 umstellen.