

Erledigt

Installieren und Booten ohne NV_Disable nicht möglich

Beitrag von „griven“ vom 30. November 2018, 23:01

Pack Dir in Clover vielleicht mal noch den Haken bei injectEDID dazu es kann sein das der Treiber den Monitor einfach nicht richtig identifizieren kann. Wenn der Haken allein nicht reicht müsstest Du ggf. die EDID mal extrahieren (geht unter Windows und ggf. auch unter Linux).