

Erledigt

MSI G41M-P25 Problem

Beitrag von „P4Zi“ vom 25. Januar 2013, 16:29

Dann sieht es so aus:

Alles gleich bis zu "PCI configuration end"

Dann sind die HDAController und SMBus fehler weg, dafür ist der Fehler aufgetreten:

"RTC: Only single RAM bank (128 bytes)"

(mit "-v -x DSDT=/DSDT.fake"

MfG