

**Erledigt**


# Nach Mainboard Wechsel: Boot nur von USB Stick.

Beitrag von „zw3ist3in“ vom 22. Dezember 2018, 22:10

Hi, dank dir für die Antwort! Bin gestern eingeschlafen..

Ja das klappt. Ich habe die [BIOS Settings](#) genau wie du, außer die, welche die iGPU betreffen, da ich ja iMac Pro 1.1 mit der Vega 64 verwende.

Bin aktuell in das System der M2 hineingebootet,



Ich kann die EFI Partition mittels Clover Configurator mounten. Kann das mit meiner Konfiguration as zutun haben? Habe sie mal angehängt.

IM BIOS erscheint die M2 auch, jedoch nicht mit dem Präfix UEFI. Was dazu führt, dass sie nicht bootet..

EDIT:

Kann es sein dass ich diese Anleitung erneut befolgen muss?

