

Erledigt

MSI G41M-P25 Problem

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 27. Januar 2013, 18:58

den Serial-ATA-Controller im Bios auf AHCI stellen das ist Wichtig!
für Mountain Lion entweder UniBeast oder MyHack das ist dir überlassen.
Multibeast wen das System steht das ist richtig