

Erledigt

DW-1820a / Broadcom BCM94350ZAE

Verbindungsproblem


Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 27. Dezember 2018, 16:25

Na das hört sich vielversprechend an. Besten Dank für die Bemühungen.


Im Anhang darum die DSDT.aml und die IOREG.

Was da regelmäßig passiert ist an der IOREG zu erkennen:

Funktionierendes BT:



Nicht funktionierendes BT nach ein oder zwei Ruhezuständen:



Den entsprechenden USB-Port habe ich allerdings per `USBPorts.kext` (erstellt mit `FB-Patcher`) schon auf "Intern" gestellt!

