

Dell Vostro 5370

Beitrag von „tprimus“ vom 30. Dezember 2018, 13:07

Ok, ich habe meine geöffnet und sieht gleich wie bei dir aus:

jetzt sehe ich, dass es wirklich fehlt bei mir: Ich gebe die eine Chance 😊

change GPIO._STA to	5F535441 00A00993	58535441 00A00993
GPIO.XSTA	53425247 00	53425247 00

Patch hinzugefügt. Und wie früher... Ohne I2C kein gestures, mit I2C memory leaks...