

Kurzanleitung: Lenovo Thinkpad t480s

Beitrag von „t480s“ vom 2. Januar 2019, 13:31

OK, ich habe jetzt mal die kexts so ausgetauscht wie du geschildert hast. Im ersten Moment sieht alles gut aus. Ich bekomme derzeit keine Batterie-Fehler mehr.

Kurz noch 2 Frage:

1. Was genau hat der AppleBacklightFixup gemacht?
2. Hast du auch ein aktuelles Thinkpad? Und, verwendest du den VoodooPS2controller.kext? Funktioniert bei dir das Scrolling über das Trackpad? Das will bei mir nämlich leider nicht. Ich habe schon rausgefunden, dass sowohl Trackpad als auch Trackpoint von der Firma Elan sind. Verwenden die bei dir gelisteten älteren Thinkpads den gleichen Hersteller bei Trackpad und Trackpoint?