

Kurzanleitung: Lenovo Thinkpad t480s

Beitrag von „DSM2“ vom 2. Januar 2019, 18:22

[Zitat von kelkit](#)

Manchmal einfach während der Nutzung (also mehrere Minuten nach dem Aufwachen aus dem Sleep) und manchmal direkt nach dem Sleep.

Dann erscheint auf einmal "Bluetooth: Nicht verfügbar". Wenn ich dann in Windows boote, funktioniert BT auch nicht, bis ich entweder warte oder in den BIOS an-/ausschalte.



Alles anzeigen

Na dann solltest du mal deine USB Ports richtig definieren entweder per Kext oder SSDT.

Ich habe schon so einige DW1830 verbaut und keine Einzige hat Probleme in der Hinsicht gemacht wenn Ports definiert sind.

Die meiner Meinung nach absolut beste Variante dafür ist die vom [Brumbaer](#) :

[Kext as Kext can oder USB 3.0 ohne USBInjectAll](#)

Es gibt aber auch Alternativen...

[Anleitung: USB 3.0 El Capitan / \(High-\) Sierra / Mojave für jedermann \(zukunftsicher für Updates & komplett gepatcht\)](#)

Anleitung 2.0 – USB 3.0 El Capitan/High Sierra/Mojave per FBPatcher für jedermann
(Zukunftssicher für updates & komplett gepatcht)