

Erledigt

i5 6600k taktet nur bis 3,6ghz aka kein Turboboost

Beitrag von „KayKun“ vom 6. Januar 2019, 06:45

Und damit zwingst du alle deine kerne auf 3,9 Ghz dein I5 hat sich schon mit der anzeige der 3,6 Richtig verhalten mein tip generriere lieber eine saubere ssdt mit dem standart und setze um was [CMMChris](#) dir geschrieben hat ist dann die saubere und von Intel unterstützte art und du erreichst dann auch 3,9 solange deine kühlung mitmacht oder wenn sie noch mehr kann könntest du auch auf höheres hinaus zielen 😊