

Erledigt

Vorbereitung: Gigabyte Bios flashen? Welche OSX version? Z68, I72600k, GTX1060

Beitrag von „derHackfan“ vom 6. Januar 2019, 20:53

[Zitat von hackhackhacking](#)

eine schnelle Suche hat ergeben das davon manche User betroffen sind.

Ja, ist bei Gigabyte Mainboard quasi fast normal, unser [Fredde2209](#) hat diesbezüglich mal eine kleine kurze Anleitung geschrieben.