

Erledigt

Feintuning T480 Mojave

Beitrag von „kelkit“ vom 7. Januar 2019, 19:48

Ich habe aktuell ein Problem mit der Batterieanzeige. Ab 50 % erscheint die Warnmeldung, dass der Akku bald leer ist und ich es aufladen muss. Natürlich kann ich es ganz normal weaternutzen, aber die Anzeige nervt schon. Es handelt sich um ein Notebook mit einem integrierten und einem entfernbaren Akku.

Wie könnte man das Problem lösen? Die beiden SSDTs zu der Batterie sind in der Repo mit aufgeführt.