

Erledigt

WLAN Geschwindigkeit lässt zu wünschen übrig (Max 2-4 mbps)

Beitrag von „al6042“ vom 10. Januar 2019, 22:33

Hallo und herzlich Willkommen im Forum... 😊

Der AR9485 unterstützt ja auch nur die WLAN-Technologien 802.11 b/g/n...

b + g sind nur 2,4 MHz Varianten, bis höchsten 54 Mbit/s = 6,75 MB/s

n kann theoretisch auch 5 MHz mit 450 Mbit/s = 56,25 MB/s

Wobei die Werte in der Praxis nie erreicht werden.

Hast du einen 5 GHz WLAN-Router am Start?