

Erledigt

AMD Ryzen 5 2600 Hilfe

Beitrag von „ralf.“ vom 11. Januar 2019, 07:50

Du kriegst vermutlich nicht mehr als 15 USB-Ports zum laufen. Dabei werden USB-3-Ports doppelt gerechnet.

Es gibt den 15 Ports-Limit-Patch für Lake-Systeme.