

Erledigt

High Sierra Install - Installationsabbruch

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 11. Januar 2019, 17:00

Nabend,

Auf der Rückseite sehe ich vier USB2-Ports, direkt neben den Anschlüssen für die WLAN-Antennen:

Zitat

8 x USB 2.0/1.1 ports (**4 ports on the back panel**, 4 ports available through the internal USB headers)

Die würde ich mal ausprobieren.