

Erledigt

DW-1820a / Broadcom BCM94350ZAE

Verbindungsproblem

Beitrag von „KMBeatz“ vom 12. Januar 2019, 19:29

Also erstmal nicht.

Habe die beiden Problem Kexte gelöscht und die ID in AirPortBrcm4360.kext eingetragen

Nun läuft sie 1a mit Mojave 10.14.2 inkl. Bluetooth 4.1.

Nur habe ich noch High Sierra auf einer externen HDD. Dort frierte das System wieder ein bei einem Systemstart. Habe die SSDT mit meinem Relevanten Daten verändert (Siehe unten). Die Problem Kext sind natürlich nicht gelöscht auf der Externen HDD mit High Sierra.

Habe deine SSDT mit dem Patch natürlich auf mein System geändert.

Habe die gleiche DW1820-A wie du

_SB.PCI0.RP05.PXSX (Das habe ich unter Windows ausgelesen und Notiert)

Spoiler anzeigen