

Erledigt

Startsound im Clover Bootloader

Beitrag von „Arkturus“ vom 16. Januar 2019, 13:08

~~Ich habe alles nach Vorgaben installiert. Kann aber den Sound in der efi nicht abspielen.~~

~~Kann BootChimeCfg.efi mit SPDIF nicht umgehen?~~

~~Update: Habe auch alle Bioseinstellungen (sind ja nur zwei) überprüft. Ich nehme an, das da wohl nix zu machen ist.~~

~~Ich habe den iMac 18,2 für den Bootsound mal abgeschrieben. Für das MacBook 9,2 wäre meine Interesse gegeben.~~

~~Frage an [griven](#) Wie komme ich beim T430 in die EFI-Shell. Der Aufruf über das Clovermenü zeigt keine Wirkung, der Bildschirm bleibt schwarz.~~

~~Was müsste ich evtl. im Bios einstellen?~~

~~Problem lag an UEFI-Treibern, welche kann ich nicht sagen. Shell funktioniert.~~

~~Leider kann BootChimeCfg.efi die gefunden internen HDMI-Ports nicht ansprechen. Somit kann ich den Bootsound auch auf dem T430 nicht nutzen.~~

~~Ich habe hier ein T430 mit i5 3320, wie es von [Sascha 77](#) im Hardware-Bereich beschrieben ist.~~

~~[griven](#) Du schriebs, dass es bei Deinem T430 läuft. Müsste Bootsound mit meinem Gerät funktionieren, oder hast Du ein anderes?~~