

Erledigt

Fanspeed

Beitrag von „Dnl“ vom 16. Januar 2019, 00:58

Ist es denn wirklich ein UEFI Setting? Unter Windows funktioniert das einwandfrei.

Hab gerade auch gemerkt, dass die CPU immer von sagen wir mal 2Ghz direkt auf 4,5Ghz hochspringt sobald ich was öffne.