

Erledigt Probleme mit Sleep

Beitrag von „user232“ vom 18. Januar 2019, 12:42

Ich habe jetzt mal die Datenstrippen entfernt und ohne diese funktioniert BT nicht. Sie sind für die Funktion von BT also nötig. Sorry, dass ich son Schwachsinn verbreitet habe. Glauben heißt eben nicht wissen. 😄

Ich habe mir jetzt mal mit Hackintool einen USBPorts.kext erstellt. Wie erwartet, sleep funktioniert an allen Front-USB Ports, intern und hinten die USB-3.0 Ports nicht. Nur die hinteren USB 2.0 Ports und eben diese Zusatzkarte lässt sleep zu.

Hatte [die Sache](#) ja schon mla mit Harper Lewis durchgespielt, leider zu keiner Lösung gekommen.