


Erledigt

## ASUS FX753VE bei 10.13.6 kein Touchpad

Beitrag von „hhfritz“ vom 21. Januar 2019, 11:25

Hmmm, meinst Du sowas etwa?



Das müsste dann ein ELAN1200 sein, oder? Ich hab zumindest mal gelesen dass die Touchpads irgendwas mit ELAN heißen...