

**Erledigt**

## **BBOD nach Klonen auf SSD**

**Beitrag von „Beppo68“ vom 24. Januar 2019, 21:38**

Das sieht bei mir ähnlich aus....

Hast Du evtl. im BIOS die SATA Ports auf HotPlug oder andere vom Standard abweichende Einstellungen stehen?

Hast du irgendein Overclocking aktiv?

Ich bin vor einigen Tagen auch bei meiner Installation verzweifelt und am Ende war es ein defektes Netzteil...

Ich denke, die Taktik, das ganze mit einem Minimalsystem nochmal zu versuchen ist nicht verkehrt.