

**Erledigt**

## **-->>>. FUJITSU ESPRIMO C720 .... PCIe Karte braucht. CSM " ON " !**

**Beitrag von „gerox“ vom 25. Januar 2019, 09:09**

EaseYourPain [grt](#)

<https://www.amazon.de/LogiLink...fRID=77XJQ9J7B15169MWDSZS>

Karte läuft ,, , aber leider auch nicht kein Boot !!nicht von der Karte mit CSM " OFF" , die karten werden dann schon im BIOS Boot Menü nicht angezeigt

und mit CSM on überhaupt kein Boot des MAC OS auch nicht von der internen SSD....

alle 3 Karten werden unter - OS X 10.13.6. mit neuestem Clover - mit CSM OFF als externe Datenlaufwerke erkannt . booten klappt aber bei keiner . ich komme da nicht weiter....

vielleicht ist der PCIe 3.0 Steckplatz im Esprimo C 720 - grundsätzlich nicht bootfähig ? - im Datenblatt kann ich dazu aber auch nichts finden ..

LG gerox