

Beitrag von "EaseYourPain" vom 28. Januar 2019, 17:18

FakeSMC denke ich mal iPhoneTruth

Mal noch zusätzlich ne Checkliste.

- Bios Einstellungen gesetzt? (siehe Bild)
- USB Stick 2.0
- An meinem Tiny ging das am **vorderen rechten USB Port**
- für die intel HD hab ich für die installation gar nichts gesetzt