

Erledigt

Clover auf Standard-Boot-Volume fixieren? - Erneute Probleme

Beitrag von „Thorgur“ vom 10. Februar 2019, 21:02

Hmm... jetzt startet er gar nicht mehr:

```
End ProcessOptions
RegisterRestartDataProtocol: called. 0x2019F8
RestartData protocol installed successfully.
Start SetConsoleMode
End SetConsoleMode
Start ReadKernelCache
End ReadKernelCache
Start UncompressKernelCache
End UncompressKernelCache
Start CalculateMachO
End CalculateMachO
Start LoadKernelFirmware
End LoadKernelFirmware
Start InitBootStruct

PDR device used is "CF2010-0A0-000-000-10F920277E"
End InitBootStruct
Start LoadMPM
End LoadMPM
Start FillInitBootStruct
Start Handoff
End Handoff
Error: allocation failed page at 0x0000000135a000 alloc type 2
Shouldn't allocate runtime area
-
```