

# Radeon VII im Hackintosh

Beitrag von „Mork vom Ork“ vom 11. Februar 2019, 10:51

DSM2

nur als Hinweis: den ASRock Link habe ich nur gepostet, weil ich per Zufall darüber gestolpert bin.

Selber getestet habe ich ihn mangels entsprechender Hardware nicht. Kann also durchaus sein, dass

das Flashen für Deine MSI Radeon VII womöglich nicht funktioniert.

Ich kann auch nicht sagen, ob es ein flashbares VBIOS ist, oder eine EXE\*, die vorher prüft, ob die zu

flashende Karte auch wirklich eine ASRock Phantom Gaming X ist.

Just for your Information...

\* = gerade gecheckt: Inhalt der ZIP-Datei ist eine EXE und entsprechende ati.DLLs

