

Erledigt

Neuinstallation von Mojave auf meiner Hardware, Problemliste

Beitrag von „Vaping_Avenger“ vom 12. Februar 2019, 19:56

Gerad gefunden nachdem ich nochmal die rausgenommenen wieder reingenommen habe...
Geht weiter und Spannung steigt.

/edit

So... geschafft. Das EFI werd ich mir aber mal gut wegsichern. Von 6 USB 3 Ports sind jetzt 5 auf einem SS Port ansprechbar. Der gleiche USB 3 Stick im Sechsten Port wird seltsamerweise auf HS erkannt. Das müsste dann ja USB 2 sein.

Nicht wirklich schlimm... Aber verstehen tue ich es nicht.

/edit 2

Okay... jetzt wurde er am gleichen physikalischen Port doch als SS erkannt. Dafür auf nem anderen als HS... Warum auch immer.. egal.

Danke für die Starthilfe!