Erledigt ASRock Z390 Phantom Gaming itx/ac erste Erfahrungen

Beitrag von "goetzman" vom 23. Februar 2019, 14:22

Mojave 14.3

Hab mir jetzt auch das Board gekauft, dazu eine Dell DW 1820A und habe eine Besonderheit festgestellt (Bios 1.2 und 1.5). Wenn ich die Intel Wlankarte rausnehme und die Dell einsetzte, geht Wlan. (Auch in Windows). Mache ich eine Board Reset oder deaktiviere ich die Wlankarte im Bios und schalte sie wieder ein, geht die Karte nicht mehr (auch in Windows kann sie nicht mehr gestartet werden).

Stecke ich die Intel-Wlankarte wieder rein, Bios - Rest und dann die Dell wieder rein, geht es wieder. Seltsames verhalten. Man muss die alte Intel wieder reinstecken, was aufwendig ist in dem Käfig, Board raus und wieder rein.

Bluetooth geht nicht. Wird zwar erkannt an - findet keine Geräte. Kann das am Bios liegen?

Habe mal meine Efi angehängt.

24.02. USB Patch korrigiert- Bluetooth geht jetzt. Wlan immer noch nicht.