


Erledigt

Lenovo W541 - Grafikproblem

Beitrag von „al6042“ vom 24. Februar 2019, 12:44

Letzteres ist natürlich klar, da der SMBIOS-Bereich in der config.plist nicht für das alte W530 ausgelegt ist und somit jede Menge Kram macht, dass die Nutzung in der Geschwindigkeit beeinträchtigen kann.

Zu der Grafikeinheit deines i7-4810MQ ist es halt mit der Auswahl an Möglichkeiten der "ig-platform-id" halt auch kein Spaziergang.



Deswegen wäre auch wichtig zu wissen, wie die Vendor-/Device-ID der internen Grafik lautet.

Das findest du per [DPCIManager](#) im Fenster "PCI List" raus.

Natürlich nur auf dem W541 selbst.

Boote die Kiste nochmal mit einem Live-Linux und führe dort die Anleitung von folgendem Wiki-Beitrag aus -> [5. Welche Hardware wurde in meinem Gerät verbaut?](#)