

# Radeon VII im Hackintosh

**Beitrag von „DSM2“ vom 27. Februar 2019, 18:26**

Chris könntest du bei Gelegenheit das neue AsRock Bios extrahieren ? [CMMChris](#)

Das ding schließt direkt ohne überhaupt irgendwas auszuführen...

Selbe Geschichte mit Original Bios der Karte, also ist ausgeschlossen das es hier ein Problem nach Flashen gibt.